




本日の内容

- ■マンモグラフィ検査とは
- ■ピットホールとその対策
- ■最新の技術









乳房X線撮影による画像診断

画像診断所見は大きく3つに分類される.

腫瘤

石灰化

その他の所見

- ●形状
- 辺縁
- 濃度
- 分布
- その他の所見



良悪性の判断 (カテゴリー分類)

乳房X線撮影における ピットホールとは?

マンモグラフィの診断精度に影響を及ぼす因子

カテゴリー分類

■ カテゴリーⅢ:良性,しかし悪性を否定できず

悪性の可能性が高く,細胞診または生検の精査が必要

ほとんど境界鮮明かつ平滑な病変や, ごく淡い良悪性の判

血管の石灰化,正常大の腋化リンパ節など

明らかに良性と診断できる所見あり

■ カテゴリー I: 異常なし

定困難な微細石灰化など

■ カテゴリーIV:悪性の疑い

■ カテゴリー II:良性

■ カテゴリーV:悪性

X線装置 ・・・ 線質, 線量 ■ システム

> 受像系 受像器性能

> > 画像処理条件

読影環境・・・ ポジショニング

乳房圧迫

撮影方向

脂肪/乳腺組織の比率 ■ 乳房の構成

■ 読影能力 経験・知識

ピットホール

- Dense Breastの撮影
- 適切な撮影条件
- ■ポジショニング

Dense Breastの撮影

■ Dense Breastは、乳腺密度が高いため病変が 乳腺に隠れる可能性が大きい.




対策:


- ポジショニングで乳腺を伸展させる.
- ■乳腺内部が描出できる画像処理を検討する.
- 超音波併用やトモシンセシスが有用.

ピットホール

- Dense Breastの撮影
- 適切な撮影条件
- ■ポジショニング



画質と線量の最適化をすることが重要 対策:撮影条件の検討



ピットホール

- Dense Breastの撮影
- 適切な撮影条件
- ■ポジショニング



ポジショニング

■ 日本の検診においても、ポジショニング不良で 要精密検査になる患者は少なくない


原因として考えられることは:

- 乳腺の伸展不良
- 病変の欠損:病変は存在する位置によって,描 出されにくい場合がある(ブラインドエリア)

対策として

- 基本に忠実にポジショニングをし、特に乳腺を しっかり伸展させる.
- 病変が存在する位置によって, 描出されにくい 場合は, 追加撮影を行う.

最新の技術





まとめ

- マンモグラフィにおいて画質と線量のバランス を考慮した撮影条件を検討することは必須.
- ポジショニングにより、病変の描出不能や診断が変わる場合があるため、撮影後も画像を確認し、責任をもって撮影する必要がある.
- これらを日々改善する努力が必要である.